




住宅改修工事（介護保険ご利用）

施工前



施工後




廊下からトイレ他、部屋の入口には1cm強の危険な段差有
複数ヶ所の段差を解消するために床材の変更工事を致しました。

施工前



施工後



浴室入り口の危険な段差を解消すると同時に
滑りにくい床タイルに床材を変更、貼替えています。